Control de Tiempo Digital - Punteadora Neumática

PROYECCIÓN / TOPE / COSTURA

CTMD-10PDC (T1)






Ingeniería Mexicana Unida



- Tensión de Alimentación 220 / 440 VCA 60 Hz (Tensión a seleccionar)
- Interruptor termo-magnético interno, para energizado de control.
- Tarjetas Electrónicas integradas de Componentes en estado sólido.
- Contactor Electrónico de SCR's de potencia refrigerados por agua.
- Panel de control con Programa de fácil acceso.
- Display para visualizar los parámetros de control
- Contador de operaciones de cinco dígitos.
- Memoria para 10 Programas en Dos Cedulas o Entradas.
- Selector para operación, Con / Sin Soldadura.
- Interruptor de llave para bloqueo de botones de acceso al menú del programador.
- Salida para tres Válvulas Solenoide de 110 Vca.
 Retracción y soldadura
- Señal para Fin de ciclo de operación.
- Protección contra Sobre Tensión en Control.
- Protección por Sobre Calentamiento en SCR's.
- Tamaño (T1) 162A 250A 500A (El tamaño T1 cuenta con 3 capacidades a seleccionar)





Punteadoras JJ – Móvil/WhatsApp: 56-3396-0036 https://punteadorasjj.com/





Parámetros; Programador de Soldadura

- **Contador** (Contador de operaciones c/Reset manual)
- Entrada C1 (Cédula 1, para Inicio con Pedal o Botón)
- Entrada C2 (Cédula 2, para Inicio con Pedal o Botón)
- **Programa** (Se podrán seleccionar de 1 a 10 Programas Diferentes)
- Inicio (Modo de operación; al Impulso o con Retardo)
- Compresión 1 (Primer Tiempo de Pre Soldadura)
- Compresión 2 (Segundo Tiempo de Pre Soldadura)
- **Tiempo 1** (Tiempo de Soldadura, Primer pulso de Soldadura)
- Calor 1 (Calor de Soldadura, Primer pulso de Soldadura)
- Soldadura 2 (Activación/Desactivación, Segundo pulso de Soldadura)
- Enfriamiento 1 (Tiempo entre Primer y Segundo pulso de Soldadura)
- Tiempo 2 (Tiempo de Soldadura, Segundo pulso de Soldadura)
- Calor 2 (Calor de Soldadura, Segundo pulso de Soldadura)
- Soldadura 3 (Activación/Desactivación, Tercer pulso de Soldadura)
- Enfriamiento 2 (Tiempo entre Segundo y Tercer pulso de Soldadura)
- Tiempo 3 (Tiempo de Soldadura, Tercer pulso de Soldadura)
- Calor 3 (Calor de Soldadura, Tercer pulso de Soldadura)
- Retención (Tiempo de Post Soldadura)
- Repetición (Activación/Desactivación)
- Intervalo (Tiempo de Repetición)
- Relevador (Fin de ciclo de operación)
- Auxiliar / Retracción (Salida auxiliar 110 vca)